

Realiza OOMSAPAS La Paz interconexión de nuevos equipos en la base de rebombeo 2

Posted on 25 de septiembre de 2022 by Diario Humano



Con la finalidad de poder proporcionar un mejor servicio a la zona noreste de la ciudad

Diario Humano | La Paz, Baja California Sur (BCS). Con la finalidad de concluir los trabajos de rehabilitación que se están llevando a cabo en la base de rebombeo 2 para eficientar el funcionamiento de los equipos y poder proporcionar un mejor servicio a la zona noreste de la ciudad, se realizó la interconexión de los nuevos equipos con las líneas de conducción de la base, así lo informó Mario Gálvez, director general del [Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz \(OOMSAPAS La Paz\)](#).

Explicó que, para la realización de estas acciones se interrumpió la operación de la base, por lo que el agua que comúnmente llega a ésta desde distintos pozos fue desviada a otro acueducto. Por lo que se presentó suspensión del suministro en algunas colonias, mientras que, por otro lado, hubo un aumento en la presión de agua que se proporciona a otras zonas.

Detalló, que las colonias que se verán beneficiadas con un mejor servicio de distribución de agua por las interconexiones en la base de rebombeo 2 serán: Centro parte baja, Esterito, Rinconada Agustín Olachea, Agustín Olachea, Colina de la Cruz, Antonio Navarro Rubio, Pedregal de Cortes, Ampliación Navarro Rubio, Fraccionamiento Bellaterra, Lomas de Palmira, Paseo del Cortes y Ciudad del Cielo Parte Alta.

Comentó, que dentro de las colonias donde se suspendió el servicio, que a su vez, son las mismas colonias que serán beneficiadas con la rehabilitación de la obra, se encuentran: Vicente Guerrero, Los Olivos, Roma, 20 de Noviembre, Benito Juárez, Rosaura Zapata, Loma Obrera, Lázaro Cárdenas, Guadalupe Victoria, Loma Linda, Laguna Azul, Flores Magón, Tecnológico, Jardines del Sur, Fraccionamiento Calafia, Costa Azul, Carrizal, 8 de Octubre 1era sección, Fraccionamiento Universitario, Mezquitito, Península Sur y El Progreso.

En ese sentido, señaló que el servicio quedó restablecido, sin embargo, mencionó que se estará recuperando de forma paulatina por lo que solicitó la comprensión de la ciudadanía, puntualizando que estos trabajos técnicos y operativos son necesarios para poder mejorar la eficacia y eficiencia de los equipos e infraestructura del OOMSAPAS La Paz.