

Denuncian drenajes tapados y derrames de aguas negras en El Esterito

Posted on 28 de julio de 2026 by Alan Flores Ramos



El Comité de Defensa Popular-Colina del Sol informó que habitantes presentaron al SAPA La Paz los reportes 293598 y 292931, pero aseguran que el problema continúa sin ser atendido.

Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.- Vecinos de la colonia El Esterito reportaron dos casos de drenaje tapado sobre la calle Arroyo Norte, sin que hasta el momento se haya solucionado el problema, denunció mediante redes sociales el Comité de Defensa Popular-Colina del Sol, encabezado por Coral Díaz Orantes.

De acuerdo con la publicación, el primero de los avisos fue presentado aproximadamente una semana atrás por un habitante que comenzó a enfrentar problemas con el sistema de alcantarillado. Cuatro días después, otra vecina comunicó una situación similar en la misma zona.

La organización señaló que ambos casos fueron notificados al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de La Paz mediante los canales oficiales, con los números de reporte 293598 y 292931.

Sin embargo, aseguró que los habitantes todavía esperan la intervención del organismo operador y expresaron preocupación por la presencia de aguas residuales en la vía pública, debido a los malos olores y los posibles riesgos sanitarios para las familias.



**Aquí también se
Derrama
Drenaje, Heroes del 47
y Revolución.**

“Ya se hizo donde corresponde; el punto es que no han solucionado”, expuso el comité en su publicación, en la que solicitó atención urgente por parte de las autoridades responsables.

Además de los casos reportados sobre la calle Arroyo Norte, la agrupación difundió una imagen de otro supuesto derrame de drenaje en el cruce de Héroes del 47 y Revolución, también en la colonia El Esterito.

El Comité de Defensa Popular-Colina del Sol sostuvo que la recurrencia de estos problemas podría estar relacionada con el deterioro de la infraestructura sanitaria, aunque corresponde a las autoridades realizar la evaluación técnica y determinar las causas de los taponamientos y derrames.

Hasta el momento de la publicación de la denuncia no se había informado sobre una respuesta oficial del OOMSAPAS La Paz ni sobre una fecha prevista para atender los reportes señalados.