

Estas colonias de La Paz presentan baja presión o falta de agua tras la tormenta

Posted on 10 de septiembre de 2026 by Diario Humano



Colina de la Cruz, Esterito, Agua Escondida, Los Olivos, Villas de Guadalupe, El Mezquitito, El

Dorado y El Progreso están entre los sectores afectados.

Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.—La tormenta eléctrica registrada la tarde del miércoles provocó afectaciones en seis pozos del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (OOMSAPAS), ocasionando bajas presiones y falta de agua en distintas colonias de la ciudad, informó su titular, Abimael Ibarra Abúndez, quien señaló que uno de los equipos ya fue recuperado y personal del Área de Electromecánica trabaja en los cinco restantes.

Abimael Ibarra explicó que los pozos afectados fueron el 19R, 4R, 2R, 17R, 16 y 22, luego de que las descargas eléctricas provocaran la pérdida de energía y daños en transformadores y equipos. Preciso que el suministro eléctrico fue restablecido durante la madrugada y desde temprana hora comenzaron los trabajos de reparación, con el objetivo de recuperar la totalidad de los equipos durante este jueves.

Detalló que las afectaciones se reflejan principalmente en colonias de las zonas norte, este, noreste y sur, entre ellas Colina de la Cruz, Esterito, Loma Obrera, Agua Escondida, Vicente Guerrero, Los Olivos, Villas de Guadalupe, Lázaro Cárdenas, El Mezquitito, El Dorado, Península Sur y El Progreso, entre otras.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar y administrar el agua, ya que en algunos hogares el suministro es con baja presión y otros podrían no recibir suficiente líquido para completar el tandeo.

El Director del Organismo señaló que se prevé concluir las reparaciones de los cinco equipos restantes durante este mismo día para avanzar en la regularización de los tandeos a partir de mañana. Sin embargo, explicó que la recuperación será paulatina, ya que una vez que un pozo vuelve a operar, el agua requiere varias horas para recorrer los acueductos, recuperar los niveles necesarios y volver a presurizar la red antes de que la mejoría se refleje completamente en los hogares.

Abimael Ibarra destacó que el Centro de Monitoreo de OOMSAPAS La Paz mantiene seguimiento permanente a la operación de los equipos, lo que permite identificar cuándo se presenta una falla y cuándo vuelven a entrar en funcionamiento. Agregó que sectores que venían recuperando sus condiciones de suministro, como Miramar y Camino Real, continuarán bajo vigilancia para evitar afectaciones en la presión durante el proceso de estabilización de la red.

Finalmente, el titular de OOMSAPAS agradeció la paciencia y comprensión de la ciudadanía y reconoció al personal de Electromecánica que trabaja en la recuperación de los equipos. Asimismo, recordó que los reportes deben realizarse a través de los canales oficiales, el Call Center 612 123 8600, por mensaje directo en la página oficial de Facebook de SAPA La Paz o mediante App La Paz, lo que permite generar un reporte y darle seguimiento hasta su atención.