

Atiende OOMSAPAS La Paz afectaciones en los sistemas foráneos, tras las lluvias

Posted on 13 de septiembre de 2022 by Diario Humano



En El Ancón el pozo se colapsó, por lo que se estará proporcionando el suministro de agua potable a través de pipas.

Diario Humano | La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras efectuarse una revisión completa de las 44 fuentes de agua que se ubican en las localidades foráneas del municipio de La Paz, se pudo detectar que las lluvias presentadas por el huracán “Kay”, generaron algunas afectaciones en equipos, líneas de conducción y en tuberías de la red de distribución de algunas localidades, así lo informó Mario Gálvez, director general del [Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz \(OOMSAPAS La Paz\)](#).

En ese sentido, explicó que por las lluvias “se detectaron algunas interrupciones del servicio, problemática que se ha estado atendiendo y resolviendo, de manera que, actualmente solo quedan pendientes la localidad de Saltitos de Los García, dónde un escurrimiento de agua se llevó un tramo de tubería de 3 pulgadas de diámetro, y la localidad de Los Tamales, en donde el equipo de bombeo presenta fallas electromecánicas”.

Respecto a lo anterior, señaló que el personal operativo, de los departamentos de electromecánica y agua potable, están abocados a resolver y restablecer este servicio lo antes posible en la totalidad de las comunidades del municipio.

Por otro lado, mencionó que, en El Ancón se tiene una problemática especial, pues el pozo se colapsó, por lo que en esta comunidad, se estará proporcionando el suministro de agua potable a través de pipas, en lo que se realiza la reposición del pozo destruido.