

Supervisan obra del bulevar Pino Pallas tras las pasadas lluvias en la ciudad

Posted on 6 de febrero de 2023 by Diario Humano



Priorizando mantener los estándares de calidad correctos para el colado hidráulico

Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. -El equipo de supervisión de la Dirección de Obras Públicas del [Ayuntamiento de La Paz](#), realizó vista a la obra de pavimentación de concreto hidráulico del bulevar Pino Pallas, para determinar la existencia de afectaciones después de las lluvias que se presentaron en los últimos días en la ciudad informó la titular del área, Yessenia Yuriko Corona.

En el tramo 1 de bulevar Pino Pallas se reportaba la base hidráulica en condiciones para recibir el colado; después de las precipitaciones, la supervisora de la obra instruyó realizar estudios de laboratorio donde se determinó la pérdida de porcentaje de compactación, por lo cual, se solicitó trabajos de rodamiento a fin de obtener el porcentaje correcto y calidad adecuada para los trabajos posteriores.

Lo anterior, provocando de igual manera atraso en los trabajos de terracería a lo largo del tramo 2 del bulevar, que por órdenes de la supervisión se realizarán trabajos de movimientos de tierra para cumplir con los estándares establecidos.

Informa la Dirección que durante los próximos días enfocarán sus esfuerzos en recuperar la calidad de la base hidráulica y se esperan



condiciones meteorológicas favorecedoras a la programación de la obra.