

OOMSAPAS Los Cabos repara fuga de agua potable sobre la avenida Nicolás Tamaral en Cabo San Lucas

Posted on 20 de junio de 2023 by Diario Humano



La cual fue provocada por intento de conexiones clandestinas

Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. -Luego de que personas ajenas al [Organismo Operador](#), intentaran realizar

conexiones ilegales en el acueducto de la avenida Nicolás Tamaral en Cabo San Lucas provocando una fuga de agua potable, el equipo de trabajo del Oomsapas Los Cabos que dirige Ismael Rodríguez Piña, trabajó en la reparación de la fuga para evitar afectaciones en el tandeo y el desperdicio del vital líquido.

Al respecto, el coordinador de Operación y Mantenimiento en Cabo San Lucas, Miguel Avilés Castro, dio a conocer que desde el inicio de los trabajos de pavimentación en la avenida mencionada, el personal fontanero se encuentra listo para atender a la brevedad las fugas que se puedan ocasionar, sin embargo en esta ocasión fue consecuencia de la ciudadanía que busca obtener el agua potable de manera clandestina.

“Como a las 2:00 de la mañana se reportó una fuga en un tramo de la avenida Nicolás Tamaral que fue provocada por personas que se quisieron conectar de manera clandestina, y que provocó que se rompiera el tramo completo; todos mencionaron que era a causa de la empresa que se encuentra trabajando en la avenida, pero no fue así, fue consecuencia de las tomas clandestinas”, explicó Miguel Avilés Castro.

Como explicación técnica se dio a conocer que el acueducto que se vio afectado es de una tubería de 12 pulgadas, y las colonias que se vieron afectadas con la fuga fueron: Mesa Colorada 1, La Llantera el Bordo, Tierra y Libertad, Progreso, y Rosa Delia, por lo que una vez restablecido el servicio, el tandeo continuará en dichos sectores.

Para finalizar, el gerente de Agua Potable en Cabo San Lucas, Miguel Flores Valenzuela informó a los habitantes que realizan estos actos delictivos, que de sorprenderlos, serán sancionados ante la ley, ya que no solo es un daño a la tubería, conlleva retrasos en el tandeo y baja los niveles de agua para los sectores que dependen de la línea de distribución.