

Restablecen Acueducto de El Carrizal; ¿cuándo se normalizará el agua en La Paz?

Posted on 17 de agosto de 2026 by Diario Humano



El flujo ya fue recuperado, pero OOMSAPAS advierte que tanques, cisternas y redes necesitarán varios ciclos de tandeo para estabilizarse.

Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.—El director general de OOMSAPAS La Paz, Abimael Ibarra Abúndez, informó que concluyeron satisfactoriamente los trabajos de reparación del Acueducto de El Carrizal, luego de que las lluvias y la creciente de los escurrimientos en la zona provocaran daños en la línea de conducción. Para restablecer su funcionamiento se sustituyeron dos tramos de tubería de 18 pulgadas, con una longitud total de 12 metros.

Explicó que las labores se desarrollaron durante varios días en condiciones complicadas debido a que las lluvias continuaron en la zona de El Carrizal; sin embargo, los trabajos pudieron concluirse el viernes y desde ese mismo día el acueducto se encuentra nuevamente en funcionamiento.

“Ya tenemos restablecido el flujo y el volumen suficiente de agua; ahora el sistema se irá estabilizando poco a poco conforme avancen los tandeos”, señaló Ibarra Abúndez.

Asimismo, detalló que las tormentas eléctricas registradas durante la semana anterior ocasionaron la salida temporal de ocho pozos, incluidos los correspondientes a El Carrizal y San Pedro, lo que representó una disminución de entre 20 y 25 millones de litros diarios, aproximadamente el 20% del agua que ingresa al sistema de la ciudad. Ante esta situación, OOMSAPAS La Paz implementó tandeos selectivos para distribuir de manera equitativa el volumen disponible y mantener el abastecimiento en las colonias afectadas.

El director general indicó que la disminución del caudal impactó principalmente la zona abastecida a través del Tanque San Ramón, incluyendo colonias como Camino Real, Ayuntamiento, La Fuente, Valle del Mezquite y sectores aledaños, donde se presentaron bajas presiones y, en algunos casos, falta de agua. No obstante, destacó que desde el sábado ya se encuentran en funcionamiento el 95% de los pozos, permitiendo normalizar los tandeos.

Finalmente, precisó que, al recuperar las fuentes de abastecimiento y la operación del Acueducto de El Carrizal, el servicio continuará mejorando paulatinamente en cada ciclo de tandeo. Explicó que después de varios días con menor volumen se requiere tiempo para volver a llenar tanques, cisternas y redes de distribución, por lo que el Organismo mantendrá el monitoreo y seguimiento hasta lograr la estabilización del sistema.